정전 분체 도장 과정

탕 세
▫ 표면의 이물질 제거과정

피막
▫ 녹 방지를 위한 표면처리 과정

수세1
▫ 피막처리 세척

수세2
▫ 2차 완전 세척

DRY OVEN
▫ 도장물 물기 건조

POWDER BOOTH
▫ 정전분체도장



POWDER OVEN
▫ 분체건조